# Kontrollboksuppgifter

| |
|---|
| Fastighet:<br>Östergarn Falhammars 1:48 |
| Adress:<br>Östergarn Falhammars 296 |
| Ägare: |

| Objekt: | Senast sotad: | Senast Kontrollerad: |
|---|---|---|
| 1: Vedspis | 2022-09-05 | 2019-08-22 |
| 2: | | |
| 3: | | |
| 4: | | |
| 5: | | |
| 6: | | |
| 7: | | |
| 8: | | |

Övrigt:

**Vid brandskyddskontroll framkom följande**

| Position ** | Avvikelse | Bedömning *** |
|---|---|---|
| 5.10 | **Glidskydd saknas** Montera fast glidskyddet ovan takfoten eller annan fast byggnadsdel och vid sidan om takstegen så att det är lätt att kliva vidare från markstegen och vidare upp på taket. Markstegen ska bli hängande om den skulle glida nedåt eller åt sidan. Glidskyddet ska klara ett tryck nedåt på 150 kg. | 1 |

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se