



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-1-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Fyrkantig femröring	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 1996-02-12

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 1
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.50	<b>Övrig anmärkning.</b> Takskyddsanordningar saknas helt, räcke runt taklucka, takstege och arbetsplattform.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbart anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



## Brandföreläsningskommittén Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2019-01-15

Diarienummer  
6894.5-580783-2-1

Utfärdare

**Brandföreläsningskommittén Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell Contura öppen spis	Våning Andra våningen	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2017-02-13

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 3
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Övrigt Skyddsräcke saknas vid taklucka	1
5.30	Arbetsplan bristfällig Felaktigt monterat.	1

### Övrig upplysning

För samtliga eldstäder gäller att godkända takskyddsanordningar skall finnas, utförs i samband med att taket läggs om.

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-3-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Fyrkantig femröring	Våning Andra våningen	Utrymme Altan
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 1
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.50	Takskyddsanordningar saknas helt, räcke runt taklucka, takstege och arbetsplattform.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)  
om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-4-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare K	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Rund femröring	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 2
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.50	<b>Övrig anmärkning.</b> Takskyddsanordningar saknas helt, räcke runt taklucka, takstege och arbetsplattform.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbart att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-5-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Fyrkantig femröring	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 3
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Övrigt Skyddsräcke saknas vid taklucka	1
5.30	Arbetsplan bristfällig Felaktigt monterat.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-6-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Fyrkantig femröring	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 4
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.50	<b>Övrig anmärkning.</b> Takskyddsanordningar saknas helt, räcke runt taklucka, takstege och arbetsplattform.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-7-1

Utfärdare

**Brandföbyggarna Gotland AB**

Adressat

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Fyrkantig femröring	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 5
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.50	<b>Övrig anmärkning.</b> Takskyddsanordningar saknas helt, räcke runt taklucka, takstege och arbetsplattform.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



## Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)  
om skydd mot olyckor  
Datum

2019-01-15

Diarienummer

6894.5-580783-8-1

Utfärdare

### Brandföbyggarna Gotland AB

Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby  
0498-21 07 07

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Barlingbo Prästgården 1:8	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Barlingbo Prästgård 130		
Kontrolldatum 2019-01-15		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn - Sekundär	Fabrikat/modell Fyrkantig femröring	Våning Andra våningen	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning Skorsten 5
--------------	--------------------------	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.50	<b>Övrig anmärkning.</b> Takskyddsanordningar saknas helt, räcke runt taklucka, takstege och arbetsplattform.	1

Brandskyddskontrollant

**Tommy Blomgren**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbart anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.