



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby Kaktusen 2
Adress: Södervärnsgatan 9
Ägare:

Objekt:

Senast sotad:

Senast Kontrollerad:

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Braskamin	2023-10-20	2020-10-15
2: Kakelugn	2023-10-20	2020-10-15
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se



BRAND FÖREBYGGARNA

SOTNING • SKYDD • SÄKERHET

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskyddet fångar inte markstegen om den skulle glida iväg i nerkant. Montera ett godkänt glidskydd på sidan om takstegen. Glidskyddet ska klara ett tryck neråt/bakåt på minst 150 kg utan att det viker sig, lossnar eller skadas.	Information
5.20	Takstege bristfällig. Bärkärtsteg på taket är inte godkända för att koppla fast sitt personliga fallskydd i, får inte monteras i sidled och en skarv/avslut får inte finnas på bärkärtstegen närmare än 1 meter bärkärtsteg. Byt till en godkänd fast monterad takstege som är godkänd för festsättning av personligt fallskydd.	Information
5.20	Takstege bristfällig. Är för kort, når inte upp till skorstenen. Man är tvungen att beträda taket för att nå fram till skorstenen.	Information
5.30	Arbetsplan saknas Montera fast en godkänd arbetsplan vid sotningsstället för säkrare arbetsmiljö. Arbetsplanen bör minst vara 0,30x0,60 meter. Bör monteras på sidan om skorstenen, ca 0,8–1 meter under skorstenskrönet. Arbetsplanen ska vara godkänd för festsättning av personligt fallskydd.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se