





# BRAND

## FÖREBYGGARNA

SOTNING • SKYDD • SÄKERHET

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	<b>Glidskydd bristfälligt.</b> Glidskydd saknas. Montera en anordning vid takfoten som hindrar markstegen från att glida nedåt eller åt sidorna. Glidskyddet monteras normalt vid sidan av takstegen. Tänk på att det ska klara en belastning av 150 kg utan att vikas, skadas eller lossna.	Anmärkning
5.20	<b>Takstege bristfällig.</b> Villastegen sticker ut för långt och är inte heller godkänd för säkerhetslina. Den bör kapas eller flyttas längre upp på taket. Helst bör den bytas ut mot en fast takstege då den inte uppfyller dagens krav (BBR 2008 - nu).	Information
5.30	<b>Arbetsplan saknas</b> Ett arbetsplan, t.ex. en takbrygga eller arbetsplattform, saknas vid skorstenen. Det bör ha en yta på minst 30 x 60 cm och monteras ca 0,5-0,9 m under skorstenskrönet. Arbetsplanet måste vara godkänt för säkerhetslina eller kompletteras med godkända fästpunkter, t. ex. ett nockräcke.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)