

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Fleringe Lunderhage 1:50
Adress: Fleringe Lunderhage 701
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Kamin Sovrum	2024-03-08	2020-10-19
2: Kakelugn Kök	2023-05-22	2023-10-24
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Kamin i sovrum har sotning vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte år.
Kakelugn i kök har sotning en gång per år och brandskyddskontroll vart tredje år.

Vid brandskyddskontrollen på kakelugnen fanns inga avvikelser.

Vid brandskyddskontrollen på kaminen fanns följande notering: Fågelnätet bör göras enklare att flytta vid sotning och brandskyddskontroll

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se