



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Hemse Siskan 9
Adress: Storgatan 67
Ägare:

Objekt:

Senast sotad:

Senast Kontrollerad:

1: Kakelugn i vardagsrum	2024-04-12	2024-05-29
2: Kakelugn i hall	2024-04-12	2021-05-31
3: Braskamin i kök	2021-02-22	2021-05-31
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Avser kakelugn i hall:

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se



BRAND FÖREBYGGARNA

SOTNING • SKYDD • SÄKERHET

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.90	Eldstaden raserad Översta kronkaklet till vänster sitter löst. Lös kakel kan innebära en risk. Renovera med lerbruk under kaklet för att stabilisera och låsa fast kaklet	Information

Övriga upplysningar

Vid kontrollen uppmärksammades att fogarna mellan teglet i eldstadsutrymmet börjar bli bristfälligt. Renovera fogarna med eldfastbruk/eldfastgjutmassa. Ifall stenarna sitter löst bör dom tas ner, rengöras och muras upp.

Vid kontrollen uppmärksammades att för att komma upp till skorstenen är man tvungen att stå på taknocken. Det rekommenderas att en arbetsplattform monteras mellan nocken och skorstenen för att underlätta transporten upp till skorsten och säkra arbetsmiljön.

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se