

Besiktningssprotokoll

Försäkringsbesiktning Hussvamp



Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning Tofta Krokstade 1:184	
Försäkringstagare	
Fastighetsadress Lövstigen 7A	
Postnummer 622 66	Ort Gotlands Tofta
Försäkringsnummer TK3294516	

Avtalsuppgifter

Besiktningdatum 2022-04-12	Protokollnummer 66810546
Kundnummer 5123711	Avtalsnummer 2000401947
Tekniker Staffan Berling	

Denna besiktning gäller ej som underlag vid köp/försäljning av fastighet.



När du är i kontakt med Anticimex innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna mer på anticimex.se/personuppgifter

Besiktningensprotokoll

Försäkringsbesiktning Hussvamp

Kommentarer

Plintgrunden är delvis igenbyggd. Rekommenderas att öppna upp så luft kan strömma igenom.

Besiktningens graderingar



Rekommendation



Risk för skada



Befintlig skada



Ej besiktningsbart

Iakttagelser från besiktningen


Nedan följer en genomgång av de iakttagelser som gjorts under besiktningen, som inte påverkar din hussvampförsäkring, där vi ändå rekommenderar åtgärd utöver normalt underhåll.

Utvändigt / Utvändigt

Takavvattning

Stuprör avslutas mot grunden.

En ökad risk för hussvamp råder eftersom stuprör avslutas intill husliv (ovan mark), vilket kan medföra en ökad fuktbelastning på grundmur/sockel med fuktrelaterade skador som möjlig följd. Tillse att vatten ifrån takavvattningen leds bort ifrån huset.



Denna besiktning gäller ej som underlag vid köp/försäljning av fastighet.



När du är i kontakt med Anticimex innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna mer på anticimex.se/personuppgifter