



## Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Burs Sigdes 1:16 och 1:20
Adress: Burs Sigdes 191
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats	2022-07-12	2019-05-02
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontroll framkom följande		
Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	<b>Takstege bristfällig.</b> Bärläktsteg felmonterade. Dessa steg får inte monteras i sidled utan skall monteras i en rät linje från takfot tillnock. Om avståndet från stegen till skorstenen överstiger 35 cm skall det kompletteras med en takbrygga.	1
5.30	<b>Arbetsplan saknas</b> Montera en takbrygga/arbetsplattform som sträcker sig hela vägen mellan skorstenarna.	1

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)